



POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

LAUDO DE ANÁLISE DE UNIFORME Nº 025/2018

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL: DRINS CONFECÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 06.120.421/0001-32

RESP. TÉCNICO: WESDRE PESSIN

ENDEREÇO: RUA ANTONIO BORGIO, Nº 472, TÉRREO, CENTRO, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

TELEFONE: (27) 3727-1801 / 27 98878-1802

EMAIL: uniforme@drins.com.br/drins@drins.com.br

CREDENCIADA: (X) SIM () NÃO

OBJETO DA ANÁLISE: **Calça C-3**

OBJETIVO: Para aprovação de fabricação e comercialização.

AVALIAÇÃO

1. QUANTO AO TECIDO

1.1 A COR ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

1.2 COMPOSIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.: conforme previsto na etiqueta

1.3 A GRAMATURA ESTÁ EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não foi possível constatar

1.4 APRESENTA MARCA D'ÁGUA DO FABRICANTE E DA PMES NO AVESSO? (x) SIM () NÃO

OBS.:

1.5 APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA QUANTO AO DESBOTAMENTO, FORMAÇÃO DE MANCHAS, BOLHAS E PEELING? (x) SIM () NÃO

OBS.:

1.6 O LIGAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2. QUANTO AOS AVIAMENTOS

2.1 BOTÕES POSSUEM TAMANHO, COR, FURROS, E PERSONALIZAÇÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica

2.2 LINHA E FIO ESTÃO EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2.3 ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO E TERMO COLANTE ESTÃO EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2.4 VELCRO ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2.5 ELÁSTICO ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2.6 PACHTS ESTÃO EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica.

2.7 ZÍPER ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

2.8 O CADARÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica.

2.9 OUTROS? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica.

3. QUANTO A CONSTRUÇÃO DO UNIFORME

3.1 O CONJUNTO APRESENTA COLORAÇÃO UNIFORME? (x) SIM () NÃO

OBS.:

3.2 AS COSTURAS ESTÃO EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

3.3 A GOLA ESTÁ EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica

3.4 OS PASSADORES ESTÃO EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica.

3.5 A ENTRETELA ESTÁ EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica

3.6 OS BOLSOS ESTÃO EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

3.7 O CÓS ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO

OBS.:

3.8 A CARCELA ESTÁ EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica.

3.9 PUNHOS ESTÃO EM CONFORMIDADE? () SIM () NÃO

OBS.: Não se aplica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.10 O FECHAMENTO (BOTÕES , ZÍPER E GANCHO METÁLICO) DA PEÇA ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO
OBS.:
3.11 O REFORÇO DE TECIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO
OBS.:
3.12 O TAMANHO DA PEÇA ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO
OBS.:
3.13 OS PESPOINTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO
OBS.:
3.14 O ASPECTO GERAL ESTÁ EM CONFORMIDADE? (x) SIM () NÃO
OBS.:

ANEXOS

PARECER

APROVADO (x) SIM () NÃO
OBSERVAÇÕES:

LOCAL: Serra/ES

DATA: 03/07/2018

RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL 01: Aleksandro Ribeiro De Assis

POSTO/GRADUAÇÃO: Cel QOC

ASSINATURA:

RG/NF: 15877-5 / 855197

RESPONSÁVEL 01: José Roberto da Silva Fahning

POSTO/GRADUAÇÃO: Maj QOC

ASSINATURA:

RG/NF: 17202-6 / 866730

RESPONSÁVEL 03: Isaac Rubim Garcia

POSTO/GRADUAÇÃO: Cap QOC

ASSINATURA:

RG/NF: 19433-5 / 883375